


大华 EVS 存储网页与 ICC Client 进行通道名称同步


在大华 EVS 网页修改摄像头通道名称后，通道名称不能立即同步到 ICC Client 中

解决办法（步骤）：


（1）打开 ICC Client，选择用户信息。




（2）进入当前客户端软件连接的服务器 IP 地址（即 ICC 智能物联综合管理平台）。（登陆步骤已省略）




(3) 点击设备。




(4) 在右边搜索框上输入摄像头对应存储网页的 IP 地址。



(5) 点击编辑。



(6) 查看基本信息，确定设备类型。



(7) 点击视频通道，查看通道名称是否正确，无误后点击确定。

